

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

подпись / Ф. И. О.
« ____ » _____ 20 __ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от « ____ » _____ 20 __ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области
«Сызранская центральная городская больница»
Терапевтическое отделение № 1 поликлиники

(полное юридическое наименование объекта)

446020 Самарская обл., г.Сызрань, ул.Комарова, д.1, тел: 8 (8464) 35-49-63, 35-07-92,

E-mail: ivc3409@yandex.ru, главный врач Казымова Елена Владимировна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.Сызрань
2. Ведомственная принадлежность региональная
3. Вид деятельности здравоохранение
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта государственная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. Объем предоставляемых услуг до 250 в день
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта г.Сызрань, ул.Солнечная, д.11, 1-й и 2-й этажи 4-х этажного здания, базовый материал несущих конструкций - бетонные блоки/кирпич, материал лестниц - бетон
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 2, (1 – основной с пандусом, 1 – служебный с пандусом)

8. Год постройки 1968

9. Год последней реконструкции 1-й этаж – в 2012 г., 2-й этаж – в 2007г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	<i>100 м</i>		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, маршрутное такси № 45,42, 37, 13, 28,77, 55, 35,65,39,18,86, 33, 32 более двадцати маршрутов) до остановки «ЦГБ»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1м	К, О	реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	0,10м	К, С, О	реконструкция	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	0,10м	К, С, О	реконструкция	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	установка	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	≥ 2,0 м	2,0 м	К		

	движения					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	2,0м	К		
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	установка	
	Места отдыха	наличие	нет	К, О	установка	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	70м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	6 мест	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	есть	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	6 на 4м	К		
	Съезд с тротуара на проезжую часть:					
	Угол уклона	$\leq 1:12$	есть	К		
	Ширина	$\geq 1,0$ м	1,5 м	К		
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	0,10м	К	реконструкция	
	Открытая лестница		нет			
	Ширина лестничных маршей открытых	$\geq 1,35$ м		О, С		

лестниц					
Марш лестницы	3-12 ступеней			О, С	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м			О, С	
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м			О, С	
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие			О, С	
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие			С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие			О, С	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м			О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м			О, С	
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м			О, С	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 – 0,9$ м			С	
Пандус на рельефе		нет			
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м			К	
Уклон	≤ 8 %			К	
Поручни с двух сторон:	наличие			К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м			К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м			К, О	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м			К, О	
- горизонтальные завершения поручня вверх,	$\geq 0,3$ м			К, О	

	внизу с не травмирующими окончанием				
	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О	
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м		К, О	
	Разворотные площадки:				
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К	
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м		К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О	
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,4 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или	1 x 2 м	К	реконструкция	

		1, 5 x 1,85 м				
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	2,5 на 2 м	К	реконструкция		
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С	установка		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	имеется	К, О, С			
Поперечный уклон в пределах	1-2%	отсутствует	К, О, С			
Навес	наличие	нет	К, О	установка		
Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	установка		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0 \text{ м}$	нет	К			
Информация об объекте	наличие	есть	Г			
Лестница наружная	наличие	есть				
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	О, С			
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	установка		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка		
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет	О, С	Нет необходимости		
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	установка		
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С			

- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м		О, С		
Пандус наружный	наличие	есть			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1м	К		
Уклон	$\leq 8\%$	10%	К	реконструкция	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,4	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	
Разворотные площадки:		нет		Нет необходимости	
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К, О		
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	Нет необходимости	
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установка	

	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,6 на 2,2м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,8м	К, О	реконструкция	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,05	К	реконструкция	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет		нет необходимости	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие		О, С		

	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Уклон	$\leq 8\%$		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		К		
	Пандус переносной	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	нет	К		
	- мобильный	наличие	нет	К	установка	
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,4м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,4м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка	

Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установка	
Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	есть	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	есть	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	есть	К		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	установка	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Контрастная маркировка	наличие		С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
Пандус внутренний на этаже		нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Уклон	≤ 8 %		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		

	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	установка	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	есть		Требуется замены	
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	1,5 на 2,3м	К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	0,75м	К	реконструкция	
	- Поручни	наличие	нет	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С		
	Знак доступности	наличие	нет	К		

	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	1,0м	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	1,5м	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	нет	К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,2м	К		
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,03м	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,6	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К		

	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		установка	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
	Открывание дверей	наружное				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м		С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.		К, О		
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м		К		
	- опорные поручни	наличие		К, О		
	в т.ч. откидные	наличие		К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие		К		
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м		К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие		К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м		К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м		К, О		

		Наличие				
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,2 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,08м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С		

	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	

7. ВЫВОДЫ

На основании проведенного обследования объекта, рассмотрения его технических характеристик, ему присваивается группа доступности - **доступно условно (ДУ)**. Для беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов необходимо:

1. Оборудовать вход на территорию согласно требованиям, в том числе тактильными средствами, указателями направления движения, автостоянкой для инвалидов.
2. Устройство пандуса, звукового маяка у входа, рельефных (тактильных) полос перед лестничным маршем вверх и вниз, контрастной маркировки крайних ступеней, реконструкции тамбура.
3. Установка мобильного подъемника и/или замена служебного лифта.
4. Переоборудование санитарно бытовых помещений 2-го этажа.
5. Оборудование пути движения на объекте пиктограммами, речевыми информаторами и маяками, экранами, текстовыми табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильной схемой, рельефными и/или контрастно окрашенными полосами на участке пола перед поворотами и дверями, шириной 0,6м. Устройство рельефных (тактильных) полос перед лестничным маршем вверх и вниз, контрастной маркировки крайних ступеней на межэтажной лестнице, поручней с двух сторон.
6. Оборудование указателями и пиктограммами, тактильными средствами информации о предоставлении услуг по Брайлю, текстотофонов, телефонов с усилителями звука и увеличенными тактильными клавишами, речевыми информаторами и маяками, световым текстовым табло для вывода оперативной информации.

«Представитель рабочей группы»

_____ (должность)

_____ (_____)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

Представитель организации

Главный врач
(должность)

_____ (Е.В. Казымова)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« _____ » _____ 20__ г.

Приложения

1. Технический паспорт здания
2. Фотографии объекта

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)